

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА»
Россия, 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 29
СДЕЛАНО В РОССИИ



«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА» АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ресей, 660123, Красноярск қ., «Красноярский рабочий» газетат ат. дан., 29 үй
РЕСЕЙДЕ ЖАСАЛҒАН

«KRASNOYARSK SOVUTGICHLAR ZAVODI «BIRYUSA» OCHIQ AKSIOERLIK JAMIYATI
Rossiya, 660123, Krasnoyarsk sh., «Krasnoyarskiy rabochiy» gazetasi nomidagi prospekt, 29
ROSSIYADA ISHLAB CHIQARILGAN

«KRASNOYARSK SOYUDUCU ZAVODU «BIRYUSA» AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Rusiya, 660123, Krasnoyarsk şəh., «Krasnoyarskiy Rabochiy» qəzeti adına prosp, 29
RUSİYADA HAZIRLANMIŞDIR


www.biryusa.ru
service@biryusa.ru

001.02.24

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA
İSTİSMAR ÜZRƏ TƏLİMAT KİTABÇASI**

ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ТИПА «ЛАРЬ»

**БИРЮСА CF23
CF32
CF41
CF50
CF59
CF68**





Благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!

Информацию о телефонах и адресах авторизованных сервисных центров Вы можете найти на нашем сайте www.biryusa.ru, либо отсканировав QR-код.



Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (звонок бесплатный из любого региона РФ), режим работы - пн-пт 04:00-13:00 (MSK), либо направив обращение на электронную почту service@biryusa.ru.

Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством!

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ЗАМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ	6
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	7
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9

Конструкция изделий постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Витрины холодильные типа «ларь» (далее по тексту ларь) предназначены для замораживания и длительного хранения упакованных замороженных пищевых продуктов на предприятиях торговли, в пищевой промышленности и общественного питания в условиях умеренного климата.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снятие упаковки

Разрежьте упаковочные ленты, снимите упаковку, аккуратно, не допуская ударов. Наружная металлическая поверхность ларя может быть защищена полиэтиленовой пленкой, которую при необходимости можно снять.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется наклонять ларь более чем на 30 градусов от вертикальной плоскости. Если Вам все же пришлось наклонить ларь, то после возвращения в вертикальное положение, перед включением, необходимо выждать не менее 30 минут. Включение сразу после переворота может привести к выходу из строя холодильного агрегата!

Если ларь находился на морозе, то перед включением его необходимо выдержать с открытой стеклом при комнатной температуре не менее 8 часов! Включение непрогретого ларя в сеть может привести к заклиниванию компрессора!

Установка

Место для установки ларя должно быть прочным и ровным, исключающим появление вибрации ларя при работе компрессора.

Установите ларь в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления).

Место расположения ларя должно обеспечивать вокруг оборудования свободную циркуляцию воздуха. Свободное пространство со всех сторон, кроме задней стенки ларя, должно быть не менее 10 см.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо устанавливать ларь в сухом вентилируемом помещении с температурой окружающего воздуха от плюс 16°C до плюс 40°C при относительной влажности не более 40%. При относительной влажности в помещении сверх указанного предела возможно появление конденсата.

Вентиляционные решетки ларя не должны быть перекрыты, т.к. это может привести к снижению работоспособности ларя.

Уборка

Для удаления пыли, которая могла попасть в ларь во время транспортировки, помойте внутреннюю и наружную поверхности, а также комплектующие мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мыльной воды, промойте чистой водой, насухо вытрите и проветрите в течение часа.

ВНИМАНИЕ!

Новый ларь может иметь специфический запах, который со временем полностью исчезнет.

Не используйте для мойки ларя абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты и растворители!

Установка замка

1. Совместите верхнюю и нижнюю часть замка используя ключ.
2. Верхнее стекло сместите налево, нижнее направо до совпадения посадочных отверстий под замок.
3. Установите замок в посадочное место.(Рис.1).
4. Для закрытия замка, поверните ключ по часовой стрелке. Ключ извлекается только при закрытом сердечнике.




Рис.1

Подключение

Подключать ларь необходимо к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В (ларь может нормально функционировать при напряжении в сети от 170 В до 242 В). Подключение ларя к сети, не соответствующей указанным параметрам, может привести к выходу ларя из строя. Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 ВА (приобретается в специализированном магазине).

Ларь выпускается по типу защиты от поражения электрическим током класса «1» (с заземляющим проводом), поэтому ларь подключайте только к электрической сети, имеющей заземление. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнуря прибора, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки (1 класс защиты).

Загрузка продуктов

Через 4 часа после подключения ларя к сети электропитания вы можете разместить продукты.

Правила безопасности**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

При эксплуатации ларя соблюдайте правила безопасности:

1. Перед подключением ларя к электрической сети проверьте исправность розетки и отсутствие повреждений шнура питания и вилки!
2. При повреждении шнура питания во избежание опасности поражения электрическим током, его необходимо заменить, для этого Вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр или к аналогичному квалифицированному лицу!
3. При наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус ларя (пощипывание при касании к металлическим частям), отключите ларь от сети и вызовите мастера для устранения неисправности!
4. Не прикасайтесь одновременно к ларю и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны)!
5. Отключайте ларь от сети во время уборки его внутри и снаружи, мытья полов под ним, устранения неисправностей!

ВНИМАНИЕ!


Ларь не предназначен для использования людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность!

При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытые пламя!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Транспортировать ларь на боку. Несоблюдение требований может привести к повреждению компрессора.
- Эксплуатировать ларь с открытым стеклом.
- Эксплуатировать ларь с поврежденным стеклом, которое имеет острые кромки.
- Эксплуатировать ларь под воздействием атмосферных осадков, прямых солнечных лучей.
- Эксплуатировать ларь в помещениях с токопроводящими полами, а также в помещениях отличающихся повышенной влажностью, это может привести к замыканию или поражению электрическим током.
- Эксплуатировать ларь при неработающем вентиляторе.
- Использовать для подключения ларя к электрической сети переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание.
- Устанавливать на ларь электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание.
- Ставить на ларь емкости с жидкостями, чтобы избежать попадание жидкости на электрическую проводку ларя.
- Устанавливать ларь в нишу или встраивать в мебель.
- Касаться компрессора ларя во время работы, так как при работе он может нагреваться до температуры 90 °C.
- Самостоятельно вносить изменения в конструкцию ларя.
- Загораживать вентиляционные отверстия ларя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ЛАРИ С МЕХАНИЧЕСКИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

Включение

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Установка температурного режима

Температурный режим в ларе устанавливается поворотом ручки терморегулятора в диапазоне от «*» (слабое охлаждение) до «***» (сильное охлаждение).



Режим «Замораживания» включается поворотом ручки по часовой стрелке до упора (положение «***»). В этом режиме компрессор работает не прерывно. При повороте ручки против часовой стрелки до щелчка компрессор прекращает работу.

Режим замораживания

Режим «Замораживание» необходим для более быстрой заморозки продуктов. Включается потребителем за 24 часа до загрузки свежих продуктов. Через 24 часа после загрузки продуктов, ручку терморегулятора перевести в положение необходимого поддержания температуры.


Выключение

Для полного отключения ларя от сети электропитания необходимо вынуть вилку из розетки.

ЛАРИ С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

Включение

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. На дисплее электронного блока управления высвечивается фактическая температура.



«» - Индикатор работы компрессора

Для просмотра заданной температуры на дисплее нажмите и удерживайте кнопку «Set» в течение одной секунды, высветится заданная температура. Для повышения или понижения температуры используйте кнопки «▲» или «▼». Диапазон изменения температуры от минус 19°C до минус 12°C. Запись нового значения осуществляется однократным нажатием кнопки «Set». Заводом-изготовителем установлена температура минус 18°C;

ВНИМАНИЕ!

Включение компрессора происходит через одну минуту после подключения ларя к сети электропитания, при этом загорается индикатор в левом верхнем углу дисплея. После того как температура достигнет заданной, изделие начинает работать циклично.

Выключение

Для полного отключения ларя от сети электропитания необходимо вынуть вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! Для лучшей сохранности рекомендуется загружать продукты в ларь до установленной линии загрузки.



Рис.5

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Уход

Во время работы возможно образование снежного покрова (инея) на стенах внутреннего шкафа ларя, что не является дефектом. Для надежной и долголетней работы ларя требуется производить систематическую уборку как внутри, так и снаружи. Рекомендуем уборку ларя совмещать с размораживанием.

ВНИМАНИЕ!

Размораживание

Снежный покров препятствует интенсивному охлаждению продуктов и приводит к увеличению расхода электроэнергии.

При достижении слоя инея 5 - 8 мм необходимо производить размораживание.

Для этого:

1. Отключите ларь от сети электропитания, уберите все хранящиеся продукты.
2. Установите под ларь, в район сливного отверстия емкость для сбора талой воды, на дне внутреннего бака выньте пробку из отверстия стока талой воды.(Рис.6)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания! Ни в коем случае, не используйте фены для сушки волос или другие нагревательные устройства, которыми можно повредить пластмассовые детали ларя.

Чистка конденсатора

Для обеспечения безаварийной эксплуатации ларя раз в два месяца необходимо производить очистку лопастей вентилятора и трубок конденсатора от пыли.

Для этого необходимо:

1. Отключить ларь от сети электропитания.
2. Выкрутить винт и снять фиксатор шнура питания на решетке защитной на тыльной стенке ларя.
3. Открутить крепежные винты на решетке вентиляционной расположенной на тыльной части ларя, сместить решетку в левую сторону и потянуть на себя.
4. Открутить крепежные винты на решетке вентиляционной расположенной на боковой части ларя, слегка потянуть решетку на себя и поднять вверх для снятия.
5. Аккуратно удалить пыль при помощи пылесоса и щетки.




Рис.6




Рис.7

Уборка(мойка) ларя:

1. Помойте ларь теплой мыльной водой
2. Насухо протрите.
3. Хорошо просушите, оставив стекло открытым для проветривания в течение часа.
4. Вставьте на место пробку слива.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ И ЗАМОРАЖИВАНИЮ ПРОДУКТОВ

Заморозка	<p>Загрузка большого количества продуктов приведет к ухудшению качества замораживания, а также к потере качества уже замороженных продуктов.</p> <p>Используйте для замораживания только свежие продукты.</p> <p>Продукты следует упаковать порционно в пищевые пакеты, пластмассовые, металлические или алюминиевые емкости.</p> <p>Продолжительность замораживания зависит от расфасовки, упаковки, способа укладки, вида продуктов.</p> <p>Желательно маркировать каждую упаковку датой, когда она помещена в ларь, чтобы не превысить срок годности.</p> <p>Продукты, предназначенные для замораживания, размещаются равномерно в нижней части ларя.</p> <p>Упаковки свежих продуктов не должны касаться упаковок уже замороженных продуктов, это может привести к слипанию продуктов.</p> <p>Не допускается помещать в ларь жидкые продукты в стеклянной таре. Они могут лопнуть.</p>
Хранение	<p>Время хранения замороженных продуктов зависит от состава, их качества, срока хранения и т.п.</p> <p>При хранении продуктов, замороженным промышленным способом, необходимо соблюдать сроки хранения, указанные на упаковке.</p> <p>Не открывайте слишком часто стеклянные шторки и не оставляйте открытыми на долгое время. Это приводит к нарастанию инея на стенках внутреннего шкафа ларя.</p> <p>При кратковременных перерывах в подаче электроэнергии открывать стекло ларя не рекомендуется. При полной загрузке ларя непродолжительное отключение электроэнергии не оказывает существенного влияния на качество замороженных продуктов.</p>

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, её внешнее проявление	Вероятная причина	Метод выявления и устранения неисправности
Включенный в сеть электропитания ларь не работает	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Нет контакта вилки с розеткой	Обеспечить контакт
ЭБУ не отображает температуру	Отсутствует питание ЭБУ	Обратиться в сервисную мастерскую
Дребезжание и стук	Трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса ларя или стены	Устранить касание трубопроводов
	Ларь установлен неустойчиво и на неровной поверхности	Установить ларь на ровную поверхность
Мигающее «OFF» на ЭБУ при включении	ЭБУ не включен	Удерживать кнопку «» в течении 3с до появления значения «ON»
Значение «HI» на ЭБУ	Выход температуры за установленный верхний температурный предел на 3° в течении 30 минут	Проверить прилегание стеклянных шторок к рамке
Значение «E0» на ЭБУ	Обрыв датчика температуры	Обратиться в сервисную мастерскую

ЭБУ - электронный блок управления

При возникновении других неисправностей обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

В процессе работы ларя могут быть слышны:

1. Щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
2. Звук текущего хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
3. Легкие потрескивания при температурных деформациях материалов;
4. Возможны небольшие шумы (гул), вызванные работающим вентилятором.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

В качестве теплоизоляции ларя применяется полиуретановая пена, которая может давать усадку. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке корпуса ларя, вызванная усадкой теплоизоляции, не влияет на работоспособность ларя и не является дефектом.

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении установленного срока службы предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию ларя, поэтому рекомендуется не реже одного раза в три года приглашать специалиста сервисного центра для профилактического осмотра или ремонта электропроводки с целью обеспечения его электро- и пожаробезопасности.

Если эксплуатация Вашего ларя в дальнейшем невозможна, рекомендуем привести его в негодность следующим образом:

1. Отсоединить вилку от сети и перерезать провод;
2. Корпус ларя подлежит захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
3. Компрессор, холодильный агрегат, пускозащитное реле, электропроводка, внутренний бак могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов;

Ларь не содержит драгоценных металлов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Выжигание теплоизоляции корпуса ларя ввиду образования при горении токсичных веществ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Ценникодержатель

В зависимости от комплектации ларь комплектуется ценникодержателями. Ценникодержатель устанавливается на крепежную планку на корзине согласно Рис.8





Рис.8

Светильник

Рис.9



Светильник располагается во фронтальной стенке ларя и находится за экраном
Рис.9. Включение и выключение светильника производится переключением выключателя расположенного в левом верхнем углу вентиляционной решетки Рис.10.




Рис.10

Дополнительные корзины

Вне зависимости от комплектации ларь может комплектоваться дополнительными корзинами
Рис.11. Корзины устанавливаются в нижней части ларя.




Рис.11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Обозначение модели	Бирюса CF23	Бирюса CF32	Бирюса CF41	Бирюса CF50	Бирюса CF59	Бирюса CF68
Внутренний объем, л		230	320	410	500	590	680
Охлаждаемая площадь полок, м ²		0,693	0,921	1,150	1,377	1,605	1,833
Демонстрационная охлаждаемая площадь полок, м ²		0,288	0,387	0,480	0,576	0,672	0,768
Размеры проема в плоскости линии загрузки, м ²		0,186	0,251	0,318	0,384	0,450	0,516
Климатический класс*							5
Температура во внутреннем объеме, °C, не выше**							≤ -18
Диапазон температур во внутреннем объеме, °C***							-18...-25
Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24 °C, кВт • ч, не более		2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,5
Высота, мм		885	885	885	885	885	885
Ширина, мм		850	1085	1320	1555	1790	2025
Глубина, мм		665	665	665	665	665	665
Отклонение напряжения в сети, при котором оборудование может нормально функционировать, В							От 170 до 242
Номинальная потребляемая мощность, Вт		190	190	200	225	225	290
Масса нетто, кг		43	51	59	65	72	81
Установленный срок службы, лет, не менее		7	7	7	7	7	7
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более		55	55	55	55	55	55

*КЛАСС 5: Температура +40°C, относительная влажность 40%.

**Максимальная температура на линии загрузки. Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 23833-95

***Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 23833-95

Примечание:

- Номинальная потребляемая мощность может меняться в зависимости от модели компрессора
- Хладагент и доза зависит от модели изделия(смотреть информационную табличку на изделии).



«Бирюса» өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Авторизацияланған сервис орталықтарының телефондары мен мекенжайлары туралы ақпаратты www.biryusa.ru сайтымызда немесе QR-кодты сканерлеп таба аласыз.



Егер сізде «Бирюса» өнімдерінің сапасына немесе сервистік қызмет көрсетуіне байланысты сұрақтарының болса, сіз сервистік қызмет көрсету бөліміне **8 800 250 0014** (РФ кез келген өңірінен қонырау шалу тегін) телефоны бойынша хабарласа аласыз, жұмыс тәртібі - дс-жм 04:00-13:00 (MSK) немесе service@biryusa.ru электрондық поштасына өтініш жасай аласыз.



Пайдалана бастау алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысуға кеңес береміз!

ҚАЗАҚША

МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР	10
ПАЙДАЛАNUҒА ДАЙЫНДЫҚ	10
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	11
ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ	12
ПАЙДАЛАНУ	12
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ	13
ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ ЖӘНЕ МҰЗДАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР	14
ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ	14
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	15
ҚОСАЛҚЫ ОПЦИЯЛАР	15
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР	16


Бұйымдардың құрылымы үнемі жетіле түседі, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгертулері болуы мүмкін

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

«Ларь» типті тоңазытқыш жайма сөрелері (бұдан әрі мәтін бойынша ларь) сауда көсіпорындарында, тағам өнеркәсібінде және орташа климат шарттарында қоғамдық тاماқтануда қапталған мұздатылған тағамдық өнімдерді мұздатуға және ұзақ сақтауға арналған.

ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Қаптаманы ашу	Орам таспаларын кесіп тастаңыз, соқы жасамай, ораманы абайлап алыңыз. Ларьдің сыртқы металл беті қажет болса алып тастауға болатын полиэтиленді қабықшамен қорғалуы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!	Ларьді тік жазықтықтан 30 градустан артық еңкейту ұсынылмайды. Егер ларьді еңкейтуге тура келсе, онда тік қалпына қайтарудың алдында, қоспас бұрын, кемінде 30 минут күтің қажет. Аударғаннан кейін бірден қосу тоңазытқыш агрегатының істен шығуына әкелуі мүмкін! Егер ларь аязда тұрса, онда оны қоспас бұрын бөлме температурасында шынысын ашып кемінде 8 сағат ұстау қажет! Қыздырылмаған ларьді желіге қосу компрессордың сыналануына әкелуі мүмкін!
Орнату	Ларьді орнату орны берік әрі тегіс болуы, компрессордың жұмысы кезінде ларьдің дірілдеуін болдырмауы тиіс. Ларьді тікелей күн сәулесі түсетін жерге, жарық беретін және қыздыратын аспаптардан (газ және электр плиталары, пештер мен жылтыу радиаторлары) кемінде 50 см қашықтықта орнату қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!	Ларьдің орналасқан жері жабдықтың айналасында ауаның еркін айналымын қамтамасыз етуі тиіс. Ларьдің артқы қабырғасынан басқа барлық жақтарынан бос кеңістік кемінде 10 см болуы тиіс. Ларьдің қоршаган ауа температурасы плюс 16°C бастап плюс 40°C дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 40%-дан көп емес құргақ желдетілетін үй-жайға орнату қажет. Көрсетілген шектен жоғары салыстырмалы ылғалдылық кезінде конденсат пайда болуы мүмкін. Ларьдің желдеткіш торлары жабылмауы тиіс, өйткені бұл ларьдің жұмыс қабілетінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Тазалау	Тасымалдау кезінде ларьге түсіу мүмкін шаңды жою үшін ішкі және сыртқы беттерді, сондай-ақ толымдаушыларды сабынды судың жылы ерітіндісіне дымқылданған жұмсақ шүберекпен жуыңыз, таза сумен жуыңыз, құрғатып сүртіңіз және бір сағат бойы желдетіңіз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!	Жаңа ларьдің өзіндік ісі болуы мүмкін, ол уақыт өте келе толығымен жойылады. Ларьді жуу үшін құрамында қышқылдар және еріткіштер бар абразивті пасталар мен жуғыш құралдарды қолданбаңыз!
Құлышты орнату	1. Кілтті пайдалана отырып, құлыштың жоғарғы және төменгі бөліктерін біріктіріңіз. 2. Жоғарғы шыныны солға, төменгіні оңға құлышқа отырғызу тесіктері сәйкес келгенше жылжытыңыз. 3. Құлышты отырғызу орнына орнатыңыз (1-сурет). 4. Құлышты жабу үшін кілтті сағат тілімен бұраңыз. Кілт тек қана жабық өзекшеде алынады.
Қосу	Ларьді 50 Гц жиіліктегі және номиналды кернеуі 220 В болатын айнымалы ток желісіне қосу керек (ларь 170 В-тан 242 В-қа дейінгі кернеу кезінде қалыпты жұмыс істей алады). Ларьді көрсетілген параметрлерге сәйкес келмейтін желіге қосу ларьдің істен шығуына әкелуі мүмкін. Егер желідегі кернеу ұсынылған параметрлерге сәйкес келмесе, кемінде 1600 ВА толық іске қосу қуатына есептелген кернеу тұрақтандырышын орнату қажет (мамандандырылған дүкенде сатып алынады).



1-сур.

Ларь «1» класты электр тогының зақымдануынан қорғау түрі бойынша шығарылады (жерге қосу сымымен), сондықтан ларьді тек жерге тұйықталған электр желісіне қосыңыз. Егер розетка аспаптың қуат сымының айрына сәйкес келмесе, онда розетканы орнату үшін білікті электршімен байланысу керек (қорғаныс класы 1)

Ларьді электрлік қуаттау желісіне қосқаннан кейін 4 сағаттан соң азық-түлікті салуға болады.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Ларьді пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сактаңыз:


1. Ларьді электр желісіне қоспас бұрын розетканың жарамдылығын және қуат сымы мен айрыдың зақымдалмағанын тексеріңіз!
2. Қуат баусымы зақымдалса электр тогымен зақымдану қаупін болдырмау үшін, оны ауыстыру қажет, бұл үшін Сізге авторландырылған сервис орталығына немесе ұқсас білікті адамға жүгіну керек!
3. Тоқ өткізгіш бөліктердің ларь корпусына тұйықталу белгілері болған кезде (металл бөліктерге тигенде шымшу), ларьді желіден ажыратыңыз және ақаулықты жою үшін шеберді шақырыңыз!
4. Ларьге және табиғи жерге қосылған құрылғыларға (газ плитасы, жылтыу радиаторлары, су шумектері) бір уақытта қол тигізбеніз!
5. Ларьді ішін және сыртын тазалау, ларьдің астындағы еденді жуу, ақаулықтарды жою кезінде желіден ажыратыңыз!

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімдерінің жетіспеушіліктері бар болған адамдар бақылауда болса немесе оларға осы аспапты пайдалану туралы олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғамен нұсқамалық жүргізілген жағдайларды қоспағанда, ларь ондай адамдардың пайдалануына тағайындалмаған!

Тоңазыту жүйесін саңылаусыздандыру кезінде үй-жайды жақсылап жедетіңіз және ашық жалынды қолданбаңыз!

- Ларьді бүйір жағымен тасымалдамаңыз. Талаптарды сақтамау компрессордың зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін.
- Шынысы ашық ларьді пайдаланбаңыз.
- Өткір жиектері бар шынысы зақымдалған ларьді пайдаланбаңыз.
- Ларьді атмосфералық жауын-шашынның, тікелей күн сөүлесінің әсері жағдайында пайдаланбаңыз.
- Ларьді едені тоқ өткізетін үй-жайларда, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдаланбаңыз, бұл электр тогының тұйықталуына немесе зақымдануына әкелуі мүмкін.
 - Ларьді желдеткіш жұмыс іstemеген кезде пайдаланбаңыз.
 - Ларьді электр желісіне қосу үшін бейімдегіштер, қосқыштар, тістерді және ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз, себебі олар өрткө мүмкін.
 - Ларьге өрт шығуы мүмкін электр жылтыу құралдарын орнатпаңыз.
 - Ларьдің электр өткізгішіне сұйықтықтың тиоіне жол бермеу үшін сұйықтықтары бар сыйымдылықтарды ларьдің үстіне қойманыз.
 - Ларьді текшеге орнатпаңыз немесе жиназға кіріктірменіз.
 - Жұмыс кезінде ларьдің компрессорын ұстамаңыз, себебі ол жұмыс кезінде 90 °C температураға дейін қыздырылуы мүмкін.
 - Ларьдің құрылымына өз бетінше өзгерістер енгізбеніз.
 - Ларьдің желдеткіш саңылауларын бөгеменіз.

ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ



ПАЙДАЛАНУ


МЕХАНИКАЛЫҚ БАСҚАРУ БЛОГЫ БАР ЛАРЬЛЕР

Іске қосу

Желілік баусымның ашасын розеткаға салыңыз.

Температуралық режимді орнату

Ларьдағы температуралық режим «*» (әлсіз салқыннату) мен «**» (қатты салқыннату) аралығындағы ауқымда термореттегіш тұтқасын бұрумен белгіленеді.



3-сүр.

«Мұздату» режимі тұтқаны сағат тілімен тірекке дейін бұру арқылы қосылады («**» күйі). Бұл режимде компрессор үздіксіз жұмыс істейді. Тұтқаны шертпекке дейін сағат тіліне қарама-қарсы бұрган кезде компрессор жұмысын тоқтатады.

Мұздату режимі

«Мұздату» режимі өнімдерінізде тезірек мұздату үшін қажет. Балғын азық-түлікті салуға дейін 24 сағат бұрын тұтынушымен қосылады. Өнімдерді салғаннан кейін 24 сағаттан соң, термореттегіштің тұтқасын температураны қажетті қолдау қалпына ауыстырыңыз.


Өшіру

Ларьді электрлік қуаттау желісінен толығымен ажырату үшін ашаны розеткадан шығару керек.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАСҚАРУ БЛОГЫ БАР ЛАРЬЛЕР

Іске қосу

Желілік баусымның ашасын розеткаға салыңыз. Электрондық басқару блогының дисплейінде нақты температура көрсетіледі.
«○» - Компрессордың жұмыс индикаторы



4-сүр.

Температуралық режимді орнату

Дисплейде белгіленген температураны қарау үшін бір секунд бойы «Set» батырmasын басып тұрыңыз, белгіленген температура көрсетіледі. Мәнді өзгерту үшін «▲» немесе «▼» батырмаларын пайдаланыңыз. Температура өзгерісінің ауқымы минус 19°C-ден минус 12°C-ге дейін. Жаңа мәнді жазу «Set» батырmasын бір рет басу арқылы жүзеге асырылады. Дайындаушы зауытымен минус 18°C температурасы белгілеген;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Компрессор ларьді электрлік қуаттау желісіне қосқаннан кейін бір секундтан соң қосылад, бұл арада дисплейдің жоғарғы сол жақ бұрышындағы индикатор жанады. Температура белгіленген мәнге жеткен соң, бүйім циклді түрде жұмысын бастайды.

Өшіру

Ларьді электрлік қуаттау желісінен толығымен ажырату үшін ашаны розеткадан шығару керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! **Жақсы сақталуу үшін өнімдерді салудың белгіленген сыйығына дейін ларьге салу ұсынылады.**

5-сур.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ

Күтім жасау

Жұмыс кезінде ларьдің ішкі шкафының қабырғаларында қар жамылғысы (қырау) пайдада болуы мүмкін, бұл ақаулық емес. Ларьдің сенімді және ұзақ жұмысы үшін ішінде де, сыртында да үздіксіз жинастыру керек. Ларьді жинауды ерітумен бірге үйлестіруді ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жібіту

Жинастыру мен ерітудің алдында ларьді электр қуатының желісінен ажыратынысы!

Қар жамылғысы өнімдердің қарқынды салқындауына жол бермейді және электр энергиясын тұтынудың артуына әкеледі.

Қырау қабаты 5-8 мм-ге жеткен кезде мұздан ерітуін жасау қажет.

Ол үшін:

1. Ларьді электр қуатының желісінен ажыратыныз, барлық сақтапатын өнімдерді алып тастаңыз.

2. Ларьдің астына, ағызу саңылауы аймагына қар суын жинауға арналған сыйымдықты орнатыныз, ішкі бактың түбінен қар суын ағызу саңылауындағы тығынды алып шығыныз.(6-сурет)

ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ!

Еріту процесін тездету үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды қолданбаңыз! Ешқашан ларьдің пластмасса бөлшектерін зақымдауы мүмкін шашты кептіруге арналған фендерді немесе басқа қыздырғыш құрылғыларды қолданбаңыз.

Конденсаторды тазалау

Ларьдің апатсыз пайдалануын қамтамасыз ету үшін екі айда бір рет желдеткіштің қалақтары мен конденсатордың тұтіктерін шаңнан тазарту қажет.

Бұл үшін:


1. Ларьді электрлік қуаттау желісінен ажыратыныз.

2. Бұраманы бұрап алыңыз және ларьдің сыртқы қабырғасындағы қорғаныш торындағы қуаттау сымының бекіткішін алыңыз.


3. Ларьдің сыртқы жағында орналасқан желдеткіш тордағы бекіту бұрандаларын бұрап, торды солға жылжытып, өзінізге қарай тартыныз.

4. Ларьдің бүйір бөлігінде орналасқан желдету торындағы бекіту бұрамаларын бұрап алып, торды өзінізге аздап тартып, алу үшін жогары көтеріңіз.

5. Шаңсорғыш пен щетка арқылы шанды абылап кетіріңіз.



6-сур.



7-сур.

Ларьді тазалау(жуу):

1. Ларьді жылды сабынды сумен жуыңыз

2. Құрғатып сүртіңіз.

3. Бір сағат бойы желдету үшін шынысын ашиқ қалдырып, жақсылап құрғатыныз.

4. Ағызу тығынын орнына салыңыз.

ӨНІМДЕРДІ САҚТАУ ЖӘНЕ МҰЗДАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР

Қатыру	<p>Қосымша өнімдерді жүктеу мұздату сапасының нашарлауына, сондай-ақ мұздатылған тағамдардың сапасының жоғалуына әкеледі.</p> <p>Мұздату үшін тек балын өнімдерді қолданыңыз.</p> <p>Өнімдерді үлестес тағамдық пакеттерге, пластмасса, металл немесе алюминий сыйымдықтарына қаптау керек.</p> <p>Мұздатудың ұзақтығы буып-түюге, қаптауға, төсөу өдісіне, өнім түріне байланысты.</p> <p>Жарамдылық мерзімінен асып кетпеу үшін өр қаптаманы ларьге салынған күнімен таңбалаған жөн.</p> <p>Тоңазытуға тағайындалған өнімдер ларьдің төменгі бөлігіне біркелкі орналастырылады.</p> <p>Балғын өнімдердің қаптамалары мұздатылған өнімдердің қаптамасына жанаспаудың, бұл өнімдердің жабысып қалуына әкелуі мүмкін.</p> <p>Ларьге шыны ыдыстағы сұйық өнімдерді салуға болмайды. Олар сынып кетуі мүмкін.</p>
Сақтау	<p>Мұздатылған өнімдердің сақтау уақыты олардың құрамы, сапасы, сақтау мерзіміне және т.б. байланысты болады.</p> <p>Өнеркәсіптік тәсілмен мұздатылған өнімдердің сақтау кезінде қаптамада көрсетілген сақтау мерзімдерін сақтау қажет.</p> <p>Шыны перделерін жиі ашпаңыз және ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз. Бұл ларьдің ішкі шкафының қабырғаларында қыраудың көбеюіне әкеледі.</p> <p>Электр энергиясын берудегі қысқа мерзімді үзілістер кезінде ларьдің шынысын ашу ұсынылмайды. Ларьді толық жүктеген кезде электр энергиясын ұзақ емес ажырату кезінде тоңазытылған өнімдер сапасына айтарлықтай әсерін тигізбейді.</p>

ҮІКТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Ақаулық, сырттан білінүі	Үіктинал себебі	Ақаулықты анықтау және жою әдісі
Электрлік қуаттау желісіне қосылған ларь жұмыс істемейді	Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеру
	Розетканың айырмен түйіспесі жоқ	Түйісуді қамтамасыз ету
ЭББ температуралы көрсетпейді	ЭББ қуаттауы жоқ	Сервистік шеберханаға жүгініңіз
Салдырлау және тарсыл	Ларь қондырғысының құбырлары тоңазытқыштың корпусына немесе қабыргаға тиеді	Құбырлардың жанасуын жою
	Ларь тұрақсыз және тегіс емес бетке орнатылған	Ларьді тегіс бетке орнатыңыз
Қосу кезінде ЭББ-да жыптылықтайтын «OFF»	ЭББ қосылмаған	«» батырмасын «ON» мәні шыққанға дейін 3 секунд бойы ұстап тұру
ЭББ-дағы «Н1» мәні	30 минут ішінде 3° белгіленген жоғары температура шегіне температуралың шығуы	Шыны перделердің жақтауға жанасуын тексеру
ЭББ-дағы «Е0» мәні	Температура қадағаның үзілүі	Сервистік шеберханаға жүгініңіз

ЭББ - электрондық басқару блогы

Басқа ақаулар туындаған жағдайда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ!

Ларьдің жұмысы кезінде мыналар естілуі мүмкін:

1. Температуралың реле-қадағасының іске қосылу шертпелері;
2. Тоңазытқыш жүйе тетікшелері арқылы айналатын ағатын салқындақтыш агент дыбысы;
3. Материалдардың температуралық деформациялануы кезіндегі жеңіл сыртылдау;
4. Жұмыс істеп тұрған желдеткіштер шығаратын аздаған шуылдар (гуіл) болуы мүмкін.

Осы дыбыстар қандай да бір ақаумен байланысты емес және олардың функционалдық сипаты бар.

Ларьді жылумен оқшаулау ретінде полиуретан көбігі қолданылады, ол шөгуге мүмкіндік береді. Жылу оқшаулағыштың шөгүінен туындаған ларь корпусының бүйір бетіндегі және артқы қабырғасындағы болмашы кедір-бұдыр ларьдің жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейді және ақау болып табылмайды.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Белгіленген қызмет ету мерзімі өткеннен кейін дайындаушы қәсіпорын ларьдің қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауп бермейді, сондықтан үш жылда кемінде бір рет сервистік орталықтың маманын ларьдің электр және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында оның электр сымдарын профилактикалық тексеру немесе жөндеу үшін шақыру ұсынылады.

Егер сіздің ларьді болашақта пайдалану мүмкін болмаса, оны келесі турде жарамсыз күйге келтіруді ұсынамыз:

1. Ашаны желіден ажыратып, сымды кесініз;
2. Ларьдің корпусы жергілікті әкімшілік тарапынан белгілеген ережелер мен талаптар бойынша тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтар полигонында көмілуі керек;
3. Компрессор, тоназытыш қондырығы, іске қосу релеі, электр сымдары, ішкі бак қара және түсті металдардың сыйнықтары ретінде жойылуы мүмкін;

Ларьде асыл металдар жоқ.


ТЫЙИМ
САЛЫНАДЫ!

Жаңған кезде уытты заттардың түзілуі себебінен ларь корпусы жылу оқшаулағышын қуидіру.

ҚОСАЛҚЫ ОПЦИЯЛАР


Баға
ұстаушы

Жинақтамасына байланысты ларь баға ұстаушылармен жинақталады. Баға ұстаушы себеттегі бекіту тақтайшасына 8-суретке сәйкес орнатылады




Шырағдан

9-сур.




Шырағдан ларьдің қарсы алдыңғы қабырғасында орналасады және экранының артында болады 9-сурет. Шырағданды қосу және сөндіру желдеткіш торының сол жақ жоғарғы бүрышында орналасқан ажыратқышты қайта қосу арқылы жүргізіледі 10-сурет.



Қосымша
себеттер

Жиынтықтамасына қарамастан ларь қосымша себеттермен жинақталуы мүмкін 11-сурет. Себеттер ларьдің төменгі жағына орнатылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

Сипаттамалары	Үлгінің белгіленуі	Бирюса CF23	Бирюса CF32	Бирюса CF41	Бирюса CF50	Бирюса CF59	Бирюса CF68
Ішкі көлемі, л	230	320	410	500	590	680	
Сөрелердің салқындастылатын ауданы, м ²	0,693	0,921	1,150	1,377	1,605	1,833	
Сөрелердің салқындастылатын көрсету ауданы, м ²	0,288	0,387	0,480	0,576	0,672	0,768	
Жұктеу сыйығы жазықтығындағы ойық өлшемдері, м ²	0,186	0,251	0,318	0,384	0,450	0,516	
Климаттық класс*				5			
Ларадағы температуралар ауқымы, °С**				≤ -18			
Көршаган ауаның температурасы 24°С болған жағдайда электр энергиясының тәуелдік шығыны, кВт • с, артық емес	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,5	
Биіктігі, мм	885	885	885	885	885	885	
Ені, мм	850	1085	1320	1555	1790	2025	
Тереңдігі, мм	665	665	665	665	665	665	
Жабдық қалыпты жұмыс істей алатын желідегі көрнеудің ауытқуы, В			170 бастап 242 дейін				
Атаулы тұтынатын қуаты, Вт	190	190	200	225	225	290	
Таза салмағы, кг	43	51	59	65	72	81	
Белгіленген қызмет ету мерзімі, жыл, кемінде	7	7	7	7	7	7	
Дыбыс қуатының түзетілген деңгейі, дБа, артық емес	55	55	55	55	55	55	

*5- КЛАСС: Температура + 40РС, салыстырмалы ылғалдылық 40%.

**Термостаттың немесе ЭББ баптауларына байланысты. МЕМСТ 23833-95 сәйкес зертханалық шарттарда анықталады

Ескерте:

- Атаулы тұтыну қуаты компрессордың моделіне байланысты өзгеріу мүмкін
- Салқындақтыш агент және доза бұйымның моделіне байланысты (бұйымдағы ақпараттық тақташаны қараяу).



Biryusa mahsulotlarini tanlaganingiz uchun rahmat!

Vakolatli xizmat ko'rsarish markazlar telefon raqamlari va manzillari haqida ma'lumotni www.biryusa.ru saytidan yoki QR-kodni skanerlash orqali topishingiz mumkin.



Agar Sizda "Biryusa" mahsulotlarining sifati yoki xizmat ko'rsatish yuzasidan savollar paydo bo'lsa, Siz xizmat ko'rsatish bo'limiga **8 800 250 0014** (RF ning istalgan mintaqasidan qo'ng'iroqlar bepul) raqami orqali ish tartibi - dushanba-juma 04:00-13:00 (MSK) yoki service@biryusa.ru elektron pochtasiga murojaat qilishingiz mumkin.



Foydalanishdan oldin sizga ushbu qo'llanma bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz!

MUNDARIJA

UMUMIY MA'LUMOTLAR	18
FOYDALANISHGA TAYYORGARLIK	18
XAVFSIZLIK TALABLARI	19
KOMPLEKTATSIYA	20
FOYDALANISH	20
XIZMAT KO'RSATISH VA QARASH	21
SAQLASH VA MAHSULOTLARNI MUZLATISH BO'YICHA TAVSIYALAR	22
MUMKIN BO'LGAN NOSOZLIKLER VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI	22
QAYTA ISHLASH	23
QO'SHIMCHA OPTSIYALAR	23
TEXNIK MA'LUMOTLAR	24

O'ZBEK

UMUMIY MA'LUMOTLAR

"Sovitish qutisi" turidagi sovitish vitrinalariari (keyingi o'rirlarda "sovitish qutisi") savdo korxonalar, oziq-ovqat sanoati va umumi ovqatlanish joylarida mo'tadil iqlim sharoitlarda muzlatib qadoqlangan oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatish va uzoq muddatli saqlash uchun mo'ljallangan.

FOYDALANISHGA TAYYORGARLIK

Qadoqni
yechish

Qadoq tasmalarini kesing, qadoqni ehtiyyotkorlik bilan, zarba tegishiga yo'l qo'ymasdan olib tashlang. Sovitish qutisini tashqi metall yuzasi polietilen pylonka bilan qoplangan bo'lishi mumkin, uni zarur bo'lganda ehtiyyotkorlik bilan olib tashlasa bo'ladi.

DIQQAT!

Sovitish qutisini vertikal tekislikdan 30 gradusdan ortiqqa egish tavsiya etilmaydi. Agar sovitish qutisini egishga to'g'ri kelgan bo'lsa, unda vertikal holatga qaytarishdan oldin, yoqish oldidan kamida 30 daqiqa kutish kerak bo'ladi. Aylantirgandan keyin darhol yoqish sovitish agregatining ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin!

Agar sovitish qutisi sovuqda turgan bo'lsa, yoqishdan oldin uni kamida 8 soat davomida xona haroratida oynasi ochilgan holatda saqlash kerak! Qizimagan sovitish qutisini tarmoqqa qo'shish kompressorning tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin!

O'rnatish

Sovitish qutisini o'rnatish joyi mustahkam va tekis bo'lishi va kompressor ishlaganda vibratsiya yuzaga kelishi istisno qilingan bo'lishi kerak.

Sovitish qutisi to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyda, yoritish va isitish moslamalaridan (gaz va elektr plitalari, pechlar va isitish radiatorlari) kamida 50 sm uzoq masofada o'rnatilishi kerak.

Sovitish qutisi joylashgan joy atrofida havo erkin aylanishi kerak. Sovitish qutisining orqa tomonidan tashqari, uning barcha tomonlarida kamida 10 sm bo'sh joy bo'lishi kerak.

DIQQAT!

Sovitish qutisini nisbiy namlik 40% dan yuqori bo'lmagan, atrof-muhit harorati 16°C dan 40°C gacha bo'lgan quruq, havo aylanadigan binoda o'rnatish zarur. Xonadagi nisbiy namlik belgilangan chegaradan oshsa, kondensatsiya paydo bo'lishi mumkin.

Muzlatgichning shamollatish panjaralari bloklanmasligi kerak, chunki bu muzlatgich ishlash ko'rsatkichlarining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Tozalash

Tashish vaqtida sovitish qutisiga tushishi mumkin bo'lgan changni olib tashlash uchun ichki va tashqi yuzalarni, shuningdek butlovchi qismlarni sovun eritmali issiq suvda ho'llangan yumshoq mato bilan yuvning, shuningdek toza suv bilan yuvning, quruq qilib arting va bir soat davomida shamollating.


DIQQAT!

Yangi sovitish qutisi vaqt o'tishi bilan butunlay yo'qolib ketadigan o'ziga xos hidga ega bo'lishi mumkin.

Yuvish uchun abraziv pasta va kislota hamda erituvchi tarkibli yuvish vositalaridan foydalanmang!

Quljni
o'rnatish

1. Kalit yordamida qulning yuqori va pastki qismini tekislang.
2. Quljni o'rnatish teshiklari bir-biriga to'g'ri kelguncha yuqori oynani chapga, pastki oynani o'ngga siljiting.
3. Quljni o'rnatish joyiga o'rnatung (1-rasm.).
4. Quljni yopish uchun kalitni soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring. Kalitni faqat qulf yopilganda olib tashlash mumkin.



Ulash

Sovitish qutisi 50 Gts chastotali va nominal kuchlanish 220 V bo'lgan o'zgaruvchan tok tarmog'iga ularishi kerak (sovutgich tarmoqda 187 V dan 242 V gacha bo'lgan kuchlanishda normal ishlashi mumkin). Sovitish qutisini belgilangan parametrarga mos kelmaydigan tarmoqqa ularsh uning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Agar tarmoq kuchlanishi tavsiya etilgan parametrarga mos kelmasa, to'liq ishga tushirish quvvati 1600 VA dan kam bo'lmagan bosim muvozanatlagichni o'rnatish zarur (maxsus do'kondan xarid qilinadi).

Sovitish qutisi “1” sinfidagi elektr toki urishidan himoya qilish turi bo‘yicha ishlab chiqariladi (yerga ulangan simlari bilan), shuning uchunsovutgichlar faqat yerga ulangan simi bo‘lgan elektr tarmog‘iga ularishi kerak. Agar rozetka qurilmaning tarmoq simining vilkasiga mos kelmasa, u holda Siz rozetkani o‘rnatish uchun malakali elektrchi bilan bog‘lanishingiz kerak (1 sind himoyasi).

Sovitish qutisi elektr tarmog‘iga ulanganidan 4 soat o‘tib, unga mahsulotlarni joylashingiz mumkin.

XAVFSIZLIK TALABLARI

Sovitish qutisidan foydalanganda xavfsizlik qoidalariغا riyo qiling:


1. Sovitish qutisini elektr tarmog‘iga ularishdan oldin rozetkaning soz ekanligini va quvvat shnuri hamda vilkada shikastlanish yo‘qligini tekshiring!
2. Quvvat shnuri shikastlanganda elektr toki urish xavfini oldini olish uchun uni almashtirish kerak, buning uchun qonuniy servis markazi yoki o‘xshash malakali shaxsga murojaat qiling!
3. Sovitish qutisining korpusida tok o‘tkazuvchi qismlarning tutashuvi belgilari mavjud bo‘lsa (metall qismlarga tegganda chimchilash), sovutgichni tarmoqdan uzing va nosozlikni bartaraf etish uchun mexanikni chaqiring!
4. Bir vaqtning o‘zida sovutgichga va tabiiy yerga ulangan qurilmalarga (gaz plitasi, isitish radiatorlari, suv o‘tkazuvchi quvurlar) tegmang!
5. Sovitish qutisini ichkaridan va tashqaridan tozalash, sovutgich ostidagi pollarni yuvish, nosozliklarni bartaraf etish paytida uni tarmoqdan uzing!

Sovitish qutisi jismoniy, asabiy yoki ruhiy nuqsoni bo‘lgan yoki tajriba va bilimga ega bo‘limgan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, faqat bunday shaxslar ularning xavfsizligi uchun mas‘ul shaxs tomonidan nazorat qilingan yoki ushbu sovutgichdan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatma berilgan hollar bundan mustasno!

Sovitish tizimining germetikligi buzilganda xonani havosini yaxshilab yangilang va ochiq olovni ishlatmang!

- Sovitish qutisini yoni bilan tashish. Talablarga amal qilmaslik kompressor shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
 - Sovitish qutisidan shisha ochiq holda foydalanish.
 - O‘tkir qirralarga ega shikastlangan oyna bilan sovitish qutisini ishlatish.
 - Sovitish qutisidan yog‘ingarchilik, bevosita quyosh nurlari ta’siri ostida foydalanish.
 - Tok o‘tkazuvchi pollari bo‘lgan xonalarda, shuningdek namlik yuqori bo‘lgan xonalarda muzlatgichni ishlatish qisqa tutashuv yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
 - Ventilyatori ishlamaydigan sovitish qutisini ishaltish.
 - Sovitish qutisini elektr tarmog‘iga ularishi uchun ikkitalik, uchtalik adapterlar va uzaytirgich simlaridan foydalanish, chunki ular yong‘inga olib kelishi mumkin.
 - Alanga yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan elektr isitish qurilmalarini sovitish qutisiga o‘rnatish.
 - Sovitish qutisining elektr simlariga suyuqlik tushishini oldini olish uchun suyuqlik idishlarini sovutgich ustiga qo‘yish.
 - Sovitish qutisini tokchaga yoki mebelga o‘rnatish.
 - Ish paytida sovitish qutisi kompressoriga tegish, chunki ish paytida u 90°C haroratgacha qizdirilishi mumkin.
 - Sovitish qutisi tuzilishiga mustaqil ravishda o‘zgartirishlar kiritish.
 - Sovitish qutisining ventilyatsion tirqishlarini berkitib qo‘yish.

KOMPLEKTATSIYA




FOYDALANISH

MEXANIK BOSHQARUV BLOKLI SOVITISH QUTILARI

Yoqish
Haroratni
sozlash

Elektr simini rozetkaga ulang.

Muzlatgichdagi harorat rejimi termostat tugmachasini «*» (kuchsiz sovitish) dan «***» (kuchli sovitish) oralig'ida aylantirish orqali o'rnatiladi.



3-rasm.

«Muzlatish» rejimi tugmani soat yo'nalishi bo'yicha to'xtaguncha burish orqali faollashtiriladi («***» pozitsiyasi). Ushbu rejimda kompressor uzlusiz ishlaydi. Tugma soat miliga teskari yo'nalishi bo'yicha qirsillagan tovush chiqquncha aylantirilsa, kompressor ishlashni to'xtatadi.

Muzlatish rejimi

“Muzlatish” rejimi oziq-ovqat mahsulotlarini tezroq muzlatish uchun kerak bo'ladi. Iste'molchi yangi mahsulotlarni yuklanishidan 24 soat oldin yоqadi. Mahsulotlar yuklanish 24 soat o'tib, termoregulyator dastagini kerakli saqlash haroratiga qo'yish kerak.


O'chirish

Sovitish qutisini elektr tarmog'idan to'liq o'chirish uchun vilkani rozetkadan chiqarish kerak.

ELEKTRON BOSHQARUV BLOKLI SOVITISH QUTILARI

Yoqish

Elektr simini rozetkaga ulang. Elektron boshqaruv blokining displayida haqiqiy harorat yonib turadi.
«○» - Kompressorning ishlash ko'rsatkichi



4-rasm.

Haroratni
sozlash

Displayda o'rnatilgan haroratni ko'rish uchun bir soniya davomida “Set” tugmasini bosib turing, berilgan harorat yonadi. Bu qiymatni o'zgartirish uchun «▲» yoki «▼». tugmasidan foydalaning. Harorat oralig'i minus 19° C dan minus 12° C gacha. Yangi qiymat “Set” tugmasini bir marta bosish orqali yoziladi. Ishlab chiqaruvchi haroratni minus 18° C ga qo'yadi;

DIQQAT!

Sovitish qutisi elektr tarmog'iga ulangach bir daqiqa o'tib kompressor yoqiladi, bu holatda displayning chap yuqori burchagida indikator yonadi. Harorat o'rnatilganiga yetgach, mahsulot davriy ishlashni boshlaydi.

O'chirish

Sovitish qutisini elektr tarmog'idan to'liq o'chirish uchun vilkani rozetkadan chiqarish kerak.

DIQQAT!

Yaxshiroq saqlash uchun oziq-ovqatni belgilangan yuklash liniyasiga qadar muzlatgichga yuklash tavsiya etiladi.

5-rasm.

XIZMAT KO'RSATISH VA QARASH

Qaror

Ishlashi davomida sovitish qutisining ichki shkafi devorlarida qor qoplami (qirov) hosil bo'lishi mumkin, bu nuqson emas. Sovitish qutisi uzoq vaqtni ishonchli ishlashi uchun uni ham ichki, ham tashqi tomondan tizimli tozalab turish talab etiladi. Sovitish qutisini tozalashni uni muzdan tushirish bilan birga amalga oshirishni tavsiya qilamiz.

DIQQAT!

Muzdan
tushirish


Tozalash va muzdan tushirishdan oldin sovitish qutisini elektr quvvat tarmog'idan uzing!

Qor qoplami mahsulotlarning intensiv sovishiga to'sqinlik qiladi va elektr energiyasi sarf qilinishining ko'payishiga olib keladi.

Qirov qatlami 5-8 mm ga yetganda muzdan tushirishni amalga oshirish zarur.

Buning uchun:

1. Sovitish qutisini elektr tarmog'idan uzing, barcha saqlanayotgan mahsulotlarni olib tashlang.
2. Sovitish qutisi ostiga, to'kish tirqishi atrofida, erigan suvni to'plash uchun idish o'rnatiting, ichki bak tubida erigan suv oqish tirqishidan tiqinni yechib oling.(6-rasm)



6-rasm.

TAQIQLANADI


Eritish jarayonini tezlashtirish uchun mexanik qurilmalar yoki boshqa vositalardan foydalanish! Hech bir holatda soch quritish feni yoki boshqa isitish qurilmalaridan foydalanmang, ular sovitish qutisining plastmassa detallariga shikast yetkazishi mumkin.

Kondens
atorni tozalash

Muzlatgichning muammosiz ishlashini ta'minlash uchun har ikki oyda bir marta ventilator parraklari va kondensator naychalarini changdan tozalash kerak.

Buning uchun sizga kerak:

1. Sovitish qutisini quvvat manbaidan uzing.
2. Vintni bo'shating va muzlatgichning orqa devoridagi himoya panjaradagi quvvat simining qisqichini chiqarib oling.
3. Muzlatgich orqasida joylashgan shamollatish panjarasidagi mahkamlash vintlarini bo'shating, panjarani chapga siljiting va o'zingizga torting.
4. Muzlatgichning yon tomonida joylashgan shamollatish panjarasidagi mahkamlash vintlarini bo'shating, panjarani biroz o'zingizga torting va uni olib tashlash uchun yuqoriga ko'taring.
5. Changyutgich va cho'tka yordamida changni ehtiyotkorlik bilan olib tashlang.



7-rasm.

Sovitish qutisini tozalash (yuving):

1. Sovitish qutisini issiq sovunli suvda yuvning
2. Artib quriting.
3. Shamollatish uchun bir soat davomida oynani ochiq qoldirib, yaxshilab quriting.
4. Oqava tiqinini joyiga qo'yинг.

SAQLASH VA MAHSULOTLARNI MUZLATISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Muzlatish	<p>Ko'p miqdorda mahsulot yuklash muzlatish sifati yomonlashuviga, shuningdek avvalroq muzlatilgan mahsulotlar sifati yo'qotilishiga olib keladi.</p> <p>Faqat yangi mahsulotlarni muzlatir.</p> <p>Mahsulotlarni oziq-ovqat paketlari, plastmassa, metall yoki alyuminiy idishlarga porsiyalab o'rash zarur.</p> <p>Muzlatishning davomiyligi qadoqlash, qadoq, joylashtirish usuli, mahsulot turiga bog'liq.</p> <p>Yaroqlilik muddati o'tib ketmasligi uchun har bir qadoq sovitish qutisiga joylanganda uni sana bilan belgilagan ma'qul.</p> <p>Muzlatish uchun mo'ljallangan mahsulotlar sovitish qutisining pastki qismida bir tekis joylashtiriladi.</p> <p>Yangi mahsulotlar qadoqlari oldin muzlatilgan mahsulotlar qadog'iga tegmasligi kerak, bu mahsulotlar yopishib qolishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Shisha tarada suyuq mahsulotlarni sovitish qutisiga joylashga ruxsat etilmaydi. Ular yorilib ketishi mumkin.</p>
Saqlash	<p>Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash vaqtin tarkibi, ularning sifati, saqlash muddati va boshqalarga bog'liq.</p> <p>Sanoat usulida muzlatilgan mahsulotlarni saqlashda qadog'ida ko'rsatilgan saqlash muddatlariga amal qilish kerak.</p> <p>Qopqoq/oynani tez-tez ochmang va uzoq vaqtga ochiq qoldirmang. Bu muzlatgichning ichki shkafi devorlarida qirov paydo bo'lishiga olib keladi.</p> <p>Elektr ta'minotidagi qisqa muddatli uzilishlar paytida muzlatgichning oynasini ochish tavsiya etilmaydi. Sovitish qutisi to'liq yuklanganda elektr energiyasining uzoq davom etmaydigan uzilishlari muzlatilgan mahsulotlar sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.</p>

MUMKIN BO'LGAN NOSOZLIKLER VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Nosozlik, uning tashqi belgisi	Mumkin bo'lgan sababi	Nosozlikni aniqlash va tuzatish usuli
Elektr ta'minotiga ulangan muzlatgich ishlamayapti	Tarmoqda kuchlanish yo'q	Tarmoqdagi kuchlanishni tekshirish
	Vilka va rozetka o'rtaida aloqa yo'q	Aloqani ta'minlash
Elektron boshqaruv bloki haroratni ko'rsatmayapti	Elektron boshqaruv blokiga quvvat kelmayapti	Xizmat ko'rsatuvchi ustaxonaga murojaat qiling
Dirillagan va taqillagan tovush	Sovitish agregati quvurlari sovitish qutisi korpusi yoki devorlarga tegyapti	Quvurlarga tegishni bartaraf qilish
	Sovitish qutisi beqaror va notejis yuzada o'rnatilgan	Sovitish qutisini tekis yuzaga o'rnating
Yoqilganda Elektron boshqaruv blokida "OFF" yonishi	Elektron boshqaruv bloki yonmayapti	«ON» qiymati paydo bo'lguncha «» tugmasini 3 soniya ushlab turing
Elektron boshqaruv blokida "HI" qiymati	Harorat 30 daqiqa ichida belgilangan yuqori harorat chegarasidan 3° ga oshadi	Shisha pardalarning ramkaga mos kelishini tekshiring
Elektron boshqaruv blokida "E0" qiymati	Harorat sensori uzilishi	Xizmat ko'rsatuvchi ustaxonaga murojaat qiling

EBB - elektron boshqaruv bloki

Boshqa nosozliklar bo'lgan taqdirda, xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

DIQQAT!

Sovitish qutisining ishlashi paytida quyidagilar eshitilishi mumkin:

1. Harorat datchik-relesining ishga tushish ovozi;
2. Sovitish tizimining quvurlari orqali aylanadigan joriy xladagentning ovozi;
3. Materiallarning harorat deformatsiyalari paytida yengil chirsillashlari;
4. Ishlayotgan ventilyatorlar sabab biroz shovqin chiqishi mumkin (gumburlagan ovoz).

Bunday tovushlar biror bir nuqson bilan bog'liq emas va funksional xususiyatga ega.

Muzlatgich uchun issiqlik izolatsiyasi sifatida poliuretan ko'pik ishlataladi, u qisqarishi mumkin. Sovitish qutisi korpusining yon yuzalarida va orqa devorida issiqlik izolatsiyasining qisqarishi natijasida yuzaga kelgan bilinmas notejisliliklar sovitgichning ishlashiga ta'sir qilmaydi va bu nuqson hisoblanmaydi.

QAYTA ISHLASH

Belgilangan xizmat muddati tugagandan so'ng, ishlab chiqaruvchi korxona sovitish qutisining xavfsiz ishlashi uchun javobgar bo'lmaydi, shuning uchun sovutgichning elektr va yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun uch yilda kamida bir marta xizmat ko'satish markazining mutaxassisini elektr simlarini profilaktik tekshirish yoki ta'mirlash uchun taklif qilish tavsiya etiladi.

Sovitish qutisini keyinchalik ishlatalish imkon bo'lmasa, uni quyidagicha tarzda yaroqsiz holatga keltirishni tavsiya qilamiz:

1. Tarmoqdan vilkani ajratish va simni uzish;
2. Sovitish qutisi korpusi mahalliy ma'muriyat tomonidan o'rnatilgan qoidalar va talablar bo'yicha maisiy va sanoat chiqindilari poligonlarida berkitish lozim;
3. Kompressor, sovitish moslamasi, ishga tushirish relesi, elektr simlari, ichki bak qora va rangli metallarning parchalari sifatida utilizatsiya qilinishi mumkin;

Sovitish qutisi tarkibida qimmatbaho metallar yo'q.

TAQIQLANADI


Sovitish qutisi korpusi va eshiklarining issiqlik izolatsiyasini yonish jarayonida zaharli moddalar hosil bo'lishi sababli kuyishi.

O'ZBEK

QO'SHIMCHA OPTSIYALAR

Narx yorlig'i ushlagichi


Komplektga qarab, muzlatgich narx yorlig'i ushlagichlari bilan jihozlanadi. Narx yorlig'i ushlagichi 8-rasmga muvofiq savatdagagi o'rnatish paneliga o'rnatiladi




8-rasm.

Chiroq

9-rasm.




Chiroq muzlatgichning old devorida joylashgan va ekranning orqasida joylashgan 9-rasm. Shamollatish panjarasining yuqori chap burchagida joylashgan kalitni almashtirish orqali chiroq yoqiladi va o'chiriladi 10-rasm.



10-rasm.

QO'SHIMCHA
SAVATLAR

Komplektdan qat'i nazar, muzlatgich qo'shimcha savatlar bilan jihozlanishi mumkin 11-rasm. Savatlar muzlatgichning pastki qismida o'rnatiladi.



11-rasm.

TEXNIK MA'LUMOTLAR

Xarakteristikalar	Modelni belgilash	Biryusa CF23	Biryusa CF32	Biryusa CF41	Biryusa CF50	Biryusa CF59	Biryusa CF68
Ichki hajm, l	230	320	410	500	590	680	
Tokchaning sovitiladigan maydoni, m ²	0,693	0,921	1,150	1,377	1,605	1,833	
Tokchaning demonstratsion sovitiladigan maydoni, m ²	0,288	0,387	0,480	0,576	0,672	0,768	
Yuklash liniyasi tekisligida devor teshigi o'lchamlari, m ²	0,186	0,251	0,318	0,384	0,450	0,516	
Iqlim klassi*					5		
Laradagi haroratlar diapazonlari, °C**					≤ -18		
Tashqi harorat 24 C bo'lganda elektroenergiyaning sutkalik sarfi, kWt• s, ko'pi bilan	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,5	
Balandligi, mm	885	885	885	885	885	885	
Eni, mm	850	1085	1320	1555	1790	2025	
Chuqurlik, mm	665	665	665	665	665	665	
Qurilma me'yorda ishlashi mumkin bo'lgan tarmoqdagi kuchlanishdan og'ish, V				170 dan 242 gacha			
Nominal sarflangan quvvat, Vt	190	190	200	225	225	290	
Sof og'irligi, kg	43	51	59	65	72	81	
Belgilangan xizmzt muddati, yil, kam bo'Imagan	7	7	7	7	7	7	
Tovush quvvatining to'g'rilangan darajasi, dBA, ko'pi bilan	55	55	55	55	55	55	

*5 SINF: Harorat +40RC, nisbiy namlik 40%.

**Termostat yoki EBB (elektron boshqarish bloki) sozlamalariga qarab. GOST 23833-95 ga muvofiq laboratoriya sharoitlarida aniqlanadi

Eslatma:

- Nominal iste'mol quvvati kompressor modeliga qarab o'zgarishi mumkin
- Xladagent va doza mahsulot modeliga bog'liq (mahsulotdagi ma'lumot belgisini ko'ring).



«Biryusa» məhsullarını seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Siz səlahiyyətli servis mərkəzlərinin telefonları və ünvanları haqqında məlumatı www.biryusa.ru saytımızda, və ya QR kodu skan etməklə tapa bilərsiniz.

«Biryusa» məhsullarının keyfiyyəti və ya xidməti ilə əlaqəli, hər hansı sualınız olarsa, 8 800 250 0014 telefon nömrəsi ilə(Rusiya Federasiyasının istənilən regionundan pulsuz zəng), iş saatları - Bazar ertəsi-Cümə 04:00-13:00 (MSK), və ya service@biryusa.ru elektron ünvanına məktub göndərməkələ xidmət şöbəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz..



İstifadə etməzdən əvvəl bu təlimatı oxumağınızı təkidlə tövsiyə edirik!

MÜNDƏRİCAT

ÜMUMİ MƏLUMAT	26
İSTİSMARA HAZIRLIQ	26
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLƏBLƏRİ	27
KOMPLEKT LƏŞMƏ	28
İSTİSMAR	28
XİDMƏT VƏ QULLUQ	29
QİDALARIN SAXLANMASI VƏ DONDURULMASI ÜÇÜN TÖVSIYƏLƏR	30
MÜMKÜN NASAZLIQLAR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI ÜSULLARI	30
UTİLİZASIYA	31
ƏLAVƏ SAZLAMALAR	31
TEXNİKİ DETALLAR	32

AZƏRBAYCAN

ÜMUMİ MƏLUMAT

“Sandıq” tipli soyuducu vitrinlər (bundan sonra sandıq) müləyim iqlim şəraitində qablaşdırılmış dondurulmuş qida məhsullarının ticarət müəssisələrində, yeyinti sənayesində və ictimai iaşə obyektlərində dondurulması və uzun müddət saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur..

İSTİSMARA HAZIRLIQ

Qablaşmanın açılması

Qablaşdırma lentlərini kəsin, qablaşdırmanı diqqətlə, zərbədən qoruyaraq çıxarın. Avadanlığın xarici metal səthi polietilen plyonka ilə mühafizə oluna bilər, ehtiyac olduqda çıxarıla bilər.

DİQQƏT!

Sandığı şaquli müstəvidən 30 dərəcədən çox əymək tövsiyə edilmir. Əgər Siz əymək məcburiyyətində qaldınızsa, şaquli vəziyyətə qaytardıqdan sonra onu işə salmazdan əvvəl ən azı 30 dəqiqə gözləmək lazımdır. Çevirdikdən sonra dərhal işə salmaq soyuducu aqreqatın sıradan çıxmasına səbəb ola bilər!

Əgər sandıq şaxtada olubsa, onu işə salmazdan əvvəl ən azı 8 saat şüşəsi açıq vəziyyətdə otaq temperaturunda saxlamaq lazımdır! Qızdırılmayan sandığın şəbəkəyə qoşulması kompressorun tıxanmasına səbəb ola bilər!

Quraşdırılma

Sandığın quraşdırılması üçün yer kompressorun işləməsi zamanı vibrasiyanın yaranmasına imkan verməyən, möhkəm və düz olmalıdır.

Sandığı birbaşa günəş işığı düşməyən yerdə, işıqlandırma və istilik cihazlarından (qaz və elektrik plitələri, sobalar və radiatorlar) ən azı 50 sm məsafədə quraşdırmaq lazımdır.

Sandığın yerləşdiyi yer onun etrafında sərbəst hava dövranını təmin etməlidir. Sandığın arxa divarından başqa, hər tərəfdən boş yer ən azı 10 sm olmalıdır.

DİQQƏT!

Sandığı 40%-dən çox olmayan nisbi rütubətdə ətraf mühitin temperaturu plus 16°C-dən plus 40°C-yə qədər olan quru havalandırılan otaqda quraşdırmaq lazımdır. Otaqda nisbi nəmlik göstərilən həddən çox olduqda, kondensatın əmələ gəlməsi mümkündür.

Sandığın havalandırma torları bağlı olmamalıdır, çünki bu, sandığın iş qabiliyyətinin azalmasına gətirib çıxara bilər.

Təmizləmə

Daşınma zamanı sandığa daxil ola biləcək tozu təmizləmək üçün daxili və xarici səthləri, həmçinin komplekt hissələri ilə sabunlu su ilə nəmlənmiş yumşaq parça ilə yuyun, təmiz su ilə yaxalayın, tam qurudun və bir saat ərzində havalanın.


DİQQƏT!

Yeni sandığın spesifik qoxusu olur, hansı ki, zamanla tamamilə yox olur.

Sandığı yumaq üçün tərkibində turşular və həllədıcılar olan aşındırıcı pastalardan və yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin!

Kilidin
Quraşdırılması

1. Açıldan istifadə edərək kilidin yuxarı və aşağı hissələrini birləşdirin.
2. Oturma dəlikləri kilid ilə üst-üstə düşənədək yuxarı şüşəni sola, aşağı şüşəni sağa çəkin.
3. Kilidi oturma yerinə quraşdırın (Şək. 1).
4. Kilidi bağlamaq üçün açarı saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Açıar yalnız mil bağlı olduqda çıxarıılır.



Şək.1

Qoşulma

Sandığı tezliyi 50 Hs və nominal gərginliyi 220 V olan dəyişən cərəyan şəbəkəsinə qoşmaq lazımdır (soyuducu şəbəkədə 187 V-dan 242 V-a qədər gərginlik ilə normal işləyə bilər). Sandığın göstərilən parametrlərə uyğun olmayan şəbəkəyə qoşulması onun sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Əgər şəbəkədəki gərginlik tövsiyə olunan parametrlərə uyğun deyilsə, ən azı 1600 VA ümumi başlanğıc gücü üçün hesablanmış (ixtisaslaşdırılmış mağazadan alınır) gərginlik stabilizatorunu quraşdırmaq zəruridir.

Sandıqlar elektrik cərəyanından qorunma növünə uyğun olaraq “1” sinfinə uyğun istehsal olunur (torpaqlayıcı məftil ilə), buna görə də sandıqlar yalnız torpaqlama olan elektrik şəbəkəsinə qoşulmalıdır. Əgər tıxaçıq cihazın elektrik tıxaçası uyğun gəlmirsə, tıxaçlığını quraşdırmaq üçün ixtisaslaşmış elektrikə müraciət etməlisiniz (mühafizə sinfi 1)

Məhsulların
yüklenməsi

Sandıq elektrik şəbəkəyə qoşulduğandan 4 saat sonra məhsulları yerləşdirə bilərsiniz.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLƏBLƏRİ

Təhlükəsizlik
qaydaları

Sandığın istismarı zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edin:

1. Sandığı elektrik şəbəkəsinə qoşmazdan əvvəl rozetkanın saz vəziyyətdə olduğuna və elektrik şnurunda və çəngəldə zədələnmələrin olmamasına əmin olun!
2. Elektrik şnuru zədələnibsə, elektrik cərəyanı vurma riskinin qarşısını almaq üçün, o dəyişdirilməlidir, Bunun üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə və ya oxşar ixtisaslı şəxsə müraciət etməlisiniz!
3. Sandığın korpusuna cərəyan keçirən hissələrin qısaqapanmasının əlamətləri varsa (metal hissələrə toxunduqda çımdıklənmə), sandığı elektrik şəbəkəsindən ayırin və problemi aradan qaldırmaq üçün usta çağrıın!
4. Saniğa və təbii torpaqlamaya malik cihazlara (qaz plitəsi, isitmə radiatorları su kranları) eyni vaxtda toxunmayın!
5. Sandığı içəridən və xaricdən təmizləyərkən, soyuducunun altında döşəmələri yuyarkən və nasazlıqların aradan qaldırılması zamanı onu elektrik şəbəkəsindən ayırin!

DİQQƏT!

Bu sandıq fiziki, əsəb və ya əqli qüsurları olan və ya təcrübə və biliyi olmayan insanların (o cümlədən uşaqlar) istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu şəxslərin təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən bu şəxslərə nəzarət olunduğu və ya bu soyuducunun istifadəsi ilə bağlı təlimatlandırdığı hallar istisna olmaqla!


Soyuducu sistemin germetikliyi itirildikdə, otağı yaxşı havalandırın və açıq alovdan istifadə etmeyin!

QADAĞANDIR!

- Sandığı yan tərəfinə əyərək daşımaq. Tələblərə əməl edilməməsi kompressorun zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.
- Sandığı şüşəsi açıq halda istismar etmək!
- Sandığı iti kənarları olan sınmış şüşə qapı ilə işlətmək.
- Sandığı atmosfer yağıntılarının, birbaşa günəş işığının təsiri altında işlətmək.
- Sandığı elektrik keçirici döşəmələri otaqlarda, eləcə də yüksək rütubətli otaqlarda istismar etmək, bu, qısa qapanmaya və ya elektrik cərəyan vurmasına gətirib çıxara bilər.
- Sandığı ventilyator sönük halda işlətmək.
- Sandığı elektrik şəbəkəsinə qoşmaq üçün kecid, ikilik, üçlük və uzatma kabellərindən istifadə etmək, çünki onlar yanğına səbəb ola bilər.
- Sandığın üzərinə yanğına səbəb ola biləcək elektrik qızdırıcılarını quraşdırmaq.
- Mayenin sandığın elektrik sisteminə daxil olmasının qarşısını almaq üçün sandığın üzərinə maye olan qablar qoymaq.
- Sandığın divar oyuğuna quraşdırmaq və ya mebelin içərisində qurmaq.
- İşləmə zamanı sandığın kompressoruna toxunmaq, çünki iş zamanı o 90°C temperatura qədər qızır.
- Sandığın konstruksiyasına müstəqil şəkildə dəyişiklik etmək.
- Sandığın ventilyasiya deşiklərinin qabağını tutmaq olmaz.

AZƏRBAYCAN

KOMPLEKTLƏŞMƏ



AZƏRBAYCAN

İSTİSMAR


MEXANİK İDARƏ ETMƏ BLOKLAR SANDIQLARI

Qoşulma

Elektrik kabelinin çengelini rozetkaya daxil edin.

Temperatur rejiminin teyin edilməsi

Sandıqda temperatur rejimi termotənzimləycinin dəstəsini «*»-dən (zəif soyutma) «***»-dək (güclü soyutma) olan diapazonda çevirməklə qurulur.



Sək.3

«Dondurma» rejimi dəstəni saat əqrəbi ilə sonadək çevirməklə (vəziyyəti «**»). işə düşür. Bu rejimdə kompressor fasılısız işləyir. Dəstəni saat əqrəbinin əksinə şıqqılıyadək çevirdikdə kompressor işini dayandırır.

Dondurma rejimi

»Dondurma» rejimi məhsullarınızın daha tez dondurulması üçün lazımdır. Təzə qida yüksəldindikdən 24 saat əvvəl istehlakçı tərəfindən qoşulur. Məhsulların yüklənilməsindən 24 saat sonra termostatın dəstəyini lazımi temperaturun saxlanması vəziyyətinə çevirin.


Söndürüləmə

Sandığı elektrik şəbəkəsindən tam ayırməq üçün elektrik qaytağın tıxaçını tıxaçıdan çıxarmaq lazımdır.

ELEKTRON İDARƏETMƏ BLOKLARI OLAN SANDIQLAR

Qoşulma

Elektrik kabelinin çengelini rozetkaya daxil edin. Elektron idarəetmə blokunun displayində faktiki temperatur göstərilir.
«» - kompressorun iş indikatoru



Sək.4

Temperatur rejiminin teyin edilməsi

Ekranda təyin edilmiş temperatura baxmaq üçün "Set" düyməsini bir saniyə ərzində basıb saxlayın, təyin edilmiş temperatur göstərilecəkdir. Bu parametri dəyişmək üçün «▲» və ya «▼». düyməsindən istifadə edin. Temperaturun mənfi 19°C-dən mənfi 12°C-dək dəyişmə diapazonu. Yeni parametrin yazılıması "Set" düyməsinin bir dəfə basılması ilə həyata keçirilir. İstehsalçı zavod tərəfindən mənfi 18°C temperaturu qurulub;

DİQQƏT!

Sandıq elektrik şəbəkəsinə qoşulduğundan bir dəqiqə sonra kompressor işə düşür, bu zaman displayin yuxarı sol küncündəki indikator yanmağa başlayır. Temperatur müəyyən edilmiş temperatura çatdıldıqdan sonra məhsul dövri olaraq işləməyə başlayır.

Söndürüləmə

Sandığı elektrik şəbəkəsindən tam ayırməq üçün elektrik qaytağın tıxaçını tıxaçıdan çıxarmaq lazımdır.

DİQQƏT!

Məhsulların daha yaxşı qalması üçün sandığı müəyyən edilmiş yükləmə xəttinədək doldurmaq lazımdır.



Sək.5

XİDMƏT VƏ QULLUQ

Qulluq

İşləyərkən sandığın daxili şəkafının divarlarında qar örtüyü (qırov) əmələ gələ bilər ki, bu da qüsür deyil. Sandığın etibarlı və uzunmüddətli işləməsi üçün həm içərisində, həm də xaricində sistemli təmizləmə aparmaq tələb olunur. Sandığın təmizlənməsini buzun əridilməsi ilə eyni vaxtda etməyi məsləhət görürük.

DİQQƏT!

Soyuducunun
donunun
açılması


Təmizləmə və buzun əridilməsindən əvvəl sandığı enerji təchizatından ayırin!

Qar örtüyü məhsulların intensiv soyumasına mane olur və enerji sərfiyatının artmasına gətirib çıxarırlar.

Qırov təbəqəsi 5–8 mm-ə çatdıqda, buzları ərimək lazımdır.

Bunun üçün:

1. Sandığı enerji təchizatı şəbəkəsindən ayırin, bütün saxlanılan məhsulları çıxarın.
2. Sandığın altına, boşaltma dəliyinin sahəsinə, daxili çənin dibinə ərinmiş suyu toplamaq üçün bir qab qoyn, ərinmiş suyun boşaldılması dəliyindən tıxacı çıxarın. (Sək.6)



Sək.6

QADAGANDIRI


Buzun ərimə prosesini sürətləndirmək üçün mexaniki cihazlardan və ya digər vasitələrdən istifadə etməyin! Heç bir halda sandığın plastik hissələrini zədələyə biləcək fen və ya digər istilik cihazlarından istifadə etməyin.

Kondensatorun
təmizlənməsi

Sandığın problemsiz işləməsini təmin etmək üçün havalandırıcıının pərlərini və kondensatorun borucuqlarını iki ayda bir dəfə tozdan təmizləmək lazımdır.

Bunun üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:

1. Maşını elektrik şəbəkədən ayırin.
2. Vinti burub çıxarın və sandığın arxa divarında qoruyucu tordan elektrik naqilin fiksatorunu çıxarın.
3. Sandığın arxa hissəsində yerləşən havalandırma torunda bərkidici vintləri burub açın, toru sola və özünüze tərəf çəkin.
4. Sandığın yan hissəsində yerləşən havalandırma torunda bərkidici vintləri burub açın, toru özünüze tərəf çəkib yuxarıya qaldırıb çıxarın.
5. Tozsoran və firça ilə tozu səliqəli təmizləyin.



Sək.7

Sandığın təmizlənməsi (yuyulması):

1. Sandığı iliq sabunlu su ilə yuyun.
2. Tam qurudun.
3. Bir saat havalandırmaq üçün şüşəni açıq qoymaraq yaxşıca qurudun.
4. Boşaltma tıxacını yerinə taxın.

QİDALARIN SAXLANMASI VƏ DONDURULMASI ÜÇÜN TÖVSIYƏLƏR

Dondurma	<p>Daha çox məhsul yükləmək dondurma keyfiyyətinin pisləşməsinə, həmçinin artıq dondurulmuş məhsulların keyfiyyətinin itirilməsinə səbəb olacaq.</p> <p>Dondurulma üçün yalnız təzə qidalardan istifadə edin.</p> <p>Məhsullar hissə-hissə qida paketlərində, plastik, metal və ya alüminium qablarda qablaşdırılmalıdır.</p> <p>Dondurma müddəti çəkilib bükülmədən, qablaşdırmadan, döşənmə üsulundan, məhsulların növündən asılıdır.</p> <p>Son istifadə müddətini ötməmək üçün hər bir bağlamadan üzərində sandığa qoyulma tarixini qeyd etmək məsləhətdir.</p> <p>Dondurulma üçün nəzərdə tutulmuş qidalara sandığın aşağı hissəsində, bərabər şəkildə yerləşdirilir.</p> <p>Təzə qida paketləri artıq dondurulmuş qida paketlərinə toxunmamalıdır, çünki bu, qidaların bir-birinə yapışmasına səbəb ola bilər.</p> <p>Şüşə qablarda maye məhsulların sandığa yerləşdirilməsinə icazə verilmir. Onlar partlaya bilər.</p>
Saxlama	<p>Dondurulmuş məhsulların saxlama müddəti onların tərkibindən, keyfiyyətindən, saxlama müddətindən və s. asılıdır.</p> <p>Dondurulmuş qidaları sənaye üsulu ilə saxlayarkən qablaşdırımda göstərilən saxlama müddətinə riayət etmək lazımdır.</p> <p>Şüşəli pərdələri tez-tez açmayıñ və uzun müddət açıq qoymayıñ. Bu, sandığın daxili şkafın divarlarında qırovun çıxmasına getirib çıxarıır.</p> <p>Elektrik təchizatında qısamüddətli fasılələr yarandıqda sandığın şüşəsini açmaq tövsiyə ediləmir. Sandıq tam yükləndikdə elektrik enerjisinin qısa müddətə kəsilməsi dondurulmuş məhsulların keyfiyyətinə ciddi təsir göstərmir.</p>

MÜMKÜN NASAZLIQLAR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI ÜSULLARI

Nasazlıq, onun zahiri təzahürü	Ehtimal olunan səbəb	Nasazlığın müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması üsulu
Şəbəkəyə qoşulmuş sandıq işləmir	Şəbəkədə gərginlik yoxdur Tıxac ilə tıxaçıq arasında əlaqə yoxdur	Şəbəkədə gərginliyi yoxlayın Əlaqəni təmin edin
Elektrik idarəetmə Bloku temperaturu yüksək etdirmir	Elektrik idarəetmə Bloku qoşulmayıb	Servis emalatxanasına müraciət edin
Cingilti və taqqıltı	Soyuducu aqreqatın boru kəmərləri sandığın korpusuna və ya divarına toxunur Sandıq qeyri-sabit və qeyri-bərabər bir səthdə quraşdırılıb	Boru kəmərləri ilə təması aradan qaldırın Sandığı düz bir səthə quraşdırın
Elektrik idarəetmə Bloku işe düşdükdə yanıb-sönən "OFF"	Elektrik idarəetmə Bloku yandırılmayıb	"ON" parametri göstərilənədək 3 san. ərzində "ON" düyməsini basıb saxlayın
Elektrik idarəetmə Bloku "HI" parametrinin göstərilməsi	Temperaturun 30 dəqiqə ərzində yuxarı temperatur həddindən 3°kənar çıxması	Şüşə pərdələrin çərçivəyə oturmasını yoxlayın
EİB-də "E0" parametri	Temperatur sensorunun qırılması	Servis emalatxanasına müraciət edin

EİB - elektron idarəetmə bloku

Digər nasazlıqlar baş verərsə, servis mərkəzinə müraciət edin.

DİQQƏT!

Sandığın istismarı zamanı aşağıdakı səslər eşidilə bilər:

1. Temperatur verici-relesinin işe düşməsinin klikləri;
2. Soyuducu sisteminin borucuqları ilə dövr edən soyuducu agentin səsi;
3. Materialların temperatur deformasiyalarında yüngül çatıldamalar;
4. İsləyən ventilatorların yaratdığı cüzi səs-küy (uğultu) eşidilə bilər.

Bu səslər funksional xarakter daşıyır və hər hansı bir qüsurla əlaqəli deyil.

Sandığın istilik izolyasiyası kimi poliuretan köpük istifadə oluna bilər, o da sıxlışma verə bilər. Sandığın korpusunun yan səthlərində və arxa divarında istilik izolyasiyasının sıxlılması nəticəsində yaranan cüzi qeyri-bərabərlik soyuducunun işinə təsir göstərmir və qüsür deyil

UTILİZASIYA

Göstərilən xidmət müddəti bitdikdən sonra istehsalçı-müəssisə sandığın təhlükəsiz istismarına cavabdeh deyil, buna görə də soyuducunun elektrik və yanğından mühafizəni təmin etmək üçün ən azı üç ildə bir dəfə elektrik naqillərinin müntəzəm yoxlanılması və ya təmiri üçün xidmət mərkəzinin mütəxəssisini dəvət etmək tövsiyə olunur.

Əgər sandığın istismarı artıq mümkün deyilsə, onu aşağıdakı kimi istifadəyə yararsız hala salmağı tövsiyə edirik:

1. Çəngəli elektrik şəbəkəsindən ayırin və naqili kəsin;
2. Korpus yerli idarəetmə tərəfindən müəyyən edilmiş qayda və tələblərə uyğun olaraq məişət və istehsalat tullantıları üçün poliqonlarda utilizasiya edilməlidir;
3. Kompressor, soyuducu qurğu, işə salma relesi, elektrik naqilləri, daxili çən qara və əlvan metal qırıntıları kimi utilizasiya edilə bilər;

Sandığın tərkibində qiymətli metallar yoxdur.


QADAĞANDIR!

Yanma zamanı zəhərli maddələrin əmələ gəlməsi ilə əlaqədar sandığın korpusunun istilik izolyasiyasının yandırılması.

ƏLAVƏ SAZLAMALAR


Qiymət-tutqacı

Komplektləşməsindən asılı olaraq sandıq qiymət tutqacı ilə təchiz olunur. Qiymət tutqacı Şək. 8 əsasən səbətdəki bərkidici lövhəyə quraşdırılır



Şək.8

Çıraq




Şək.9

(Lampanın ekranı)

AZƏRBAYCAN

Əlavə səbətlər

Komplektləşmədən asılı olmayaraq sandıq əlavə səbətlərlə təchiz oluna bilər Şək.11. Səbətlər sandığın aşağı hissəsində quraşdırılır.



Şək.11

TEXNİKİ DETALLAR

Xarakteristikalar	Modelin işaretesi	Biryusa CF23	Biryusa CF32	Biryusa CF41	Biryusa CF50	Biryusa CF59	Biryusa CF68
Daxili həcm, l	230	320	410	500	590	680	
Rəflərin soyuducu sahəsi, m ²	0,693	0,921	1,150	1,377	1,605	1,833	
Rəflərin nümayiş soyuducu sahəsi, m ²	0,288	0,387	0,480	0,576	0,672	0,768	
Yükləmə xəttinin müstəvisində qapı yerinin ölçüləri, m ²	0,186	0,251	0,318	0,384	0,450	0,516	
İqlim sinfi*					5		
Larada temperatur dərəcəsi, °C**					≤ -18		
24 °C ətraf mühit temperaturunda, sutkalıq enerji sərfi, kVt • saat, çox olmayıaraq	2,1	2,2	2,3	2,6	2,9	3,5	
Hündürlük, mm	885	885	885	885	885	885	
En, mm	850	1085	1320	1555	1790	2025	
Dərinlik, mm	665	665	665	665	665	665	
Avadanlığın normal işləyə bildiyi şəbəkədə gərginliyin normadan kənara çıxması, V				170-dən 242 -yə qədər			
Nominal güc sərfi, Vt	190	190	200	225	225	290	
Netto çəki, kq	43	51	59	65	72	81	
Təyin olunmuş xidmət müddəti, il, ən az	7	7	7	7	7	7	
Düzəliş edilmiş səs gücünün səviyyəsi, dBA, çox olmayıaraq	55	55	55	55	55	55	

**SİNİF 5: Temperatur +40PC, nisbi nəmlilik 40%.

**Termostatın və ya Elektron idarəetmə blokunun sazlamalarından asılı olaraq. DÖST 23833-95-ə uyğun olaraq laboratoriya şəraitində müəyyən edilir

Qeydlər:

- Nominal istehlak gücü kompressорun modelindən asılı olaraq dəyişə bilər
- Soyuducu agent və doza məməualıtn modelindən asılıdır (məməulatın üzərində məlumatlandırıcı lövhəyə bax).